


작업명	작업 사진		
축구장 고무블럭 보수			
통제실 내부 도색			
침출수 처리동 도색			
침출수 처리동 방수 작업			
분수펌프 교체			

<p>산책로 CCTV 전지작업</p>			
<p>주차장 바닥 파임 보수</p>			
<p>국기 계양대 잡목 제거</p>			
<p>체크밸브 교체</p>			
<p>안전 쇠사슬 야광 도료 도색</p>			
<p>관리동 주변 전지 작업</p>			