

2024. 7월 와부체육문화센터 고객서비스 개선 결과 안내(시설)

보다 쾌적한 체육시설 환경을 위해 항상 노력하겠습니다.



개선 전

개선 후

□ 사진

작업명	개선전	개선 후
① 주차장 출입문 보행로 도색 작업		
② 2층 여자탈의실 거울 추가 설치	—	
③ 2층 남녀탈의실 스텐드형 선풍기 추가 설치		
④ 2층 남녀탈의실 장판 코팅왁스 제거		
⑤ 2층 여자탈의실 시트지 부착		

□ 7월 고객만족도 설문 조사 의견 수렴

요청사항	① 주차장 출입문 보행로 개방 요청
	② 2층 여자탈의실 옷장 옆면 거울 1장 추가 설치 요청
	③ 2층 남녀탈의실 스텐드형 선풍기 추가 설치
	④ 2층 남녀탈의실 장판 바닥 미끄러움 개선 요청
	⑤ 2층 여자 탈의실 창문(3면) 시트지 부착 요청
개선사항	① 주차장 출입문 보행로 일부 개방 완료(7. 2.)
	② 2층 여자탈의실 옷장 옆면 거울 1장 추가 설치 완료(7. 14.)
	③ 2층 남녀탈의실 스텐드형 선풍기 설치 완료(7. 28.)
	④ 2층 남녀탈의실 장판 코팅왁스 제거 완료(7. 28.)
	⑤ 2층 여자 탈의실 창문(3면) 시트지 부착 완료(7. 28.)